ANEJO 02: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO 02: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, se adjuntan diversas fotografías descriptivas del proyecto al que se refiere el presente Estudio de Impacto Ambiental Ordinario.

Situación actual de las infraestructuras de riego.

Situación actual de las infraestructuras de riego.

Diferentes tipos de cultivo presentes en el emplazamiento del proyecto.

Río Tera.

Eriales, cultivos y vegetación ruderal.

Formaciones de juncáceas asociadas a diferentes cauces.

Cartelería informativa en la Dehesa de Fuentecantos.

Dehesa de Fuentecantos.

Vegetación presente en el entorno del Pico de la Cabeza.

Estado de las parcelas agrícolas.

Núcleo poblacional de Garray.

Vegetación asociada a los cauces naturales de mayor entidad, zonas de ribera.

Yacimientos arqueológicos Los Praejones (Buitrago).

Yacimientos arqueológicos Gazala II (Tardesillas).

Construcción agropecuaria perteneciente al patrimonio etnológico de la zona.

Vegetación presente en la parcela donde se encuentra proyectada la estación de bombeo.

Vegetación ribereña del río Tera.

Otras imágenes de interés:

Canal de Buitrago entre las poblaciones de Chavaler y Tardesillas.

Canal de Buitrago (cercana a la ubicación de la estación de bombeo planteada).

Río Tera a su paso por la localidad de Garray.

Ganado presente en la Dehesa de Fuentecantos.

Entorno próximo de la construcción perteneciente al patrimonio etnológico.

Parcelas agrícolas con sistema de riego.